

SKALA 1:100



LEGENDA:

- 1 - TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
- 2 - PODWALINA BETONOWA OGRÓDZENIA
- 3 - OPASKA I ŚCIEŻKI BETONOWE USZKODZONE
- 4 - ŚCIANA FRONTOWA BUDYNKU
- 5 - OPASKA BETONOWA I STOPIEŃ WEJŚCIOWY
- 6 - PŁYTY BETONOWE DOJŚCIA DO BUDYNKU
- 7 - CEGLANE SŁUPY OGRÓDZENIA + CZAPY BETONOWE
- 8 - KOSTKA BAZALTOWA

<p align="center">TECHNICZNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA</p> <p align="center">Krzysztof Terpiłowski</p> <p align="center">ul. Grodzka 9/18; 58-316 Walbrzych</p> <p align="center">NIP 886-004-08-36</p> <p align="center">email: barosz@02.pl tel. 0604-205-238</p>			
Projektant:	Krzysztof Terpiłowski	UAV/V	
Agencja wykonawcza/		7342/6/3/65/92	
Projektant:			
Agencja wykonawcza/			
Projektant:			
Agencja wykonawcza/			
Temat:	PROJEKT ODSUSZANIA ŚCIAN PIWNIC DRAZ WYKONANIA DRENAŻU BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 14 W WĄLBRTYCHU		
Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANOWA UL. CHOPINA 14 W WĄLBRTYCHU		
Tytuł rys.:	INWENTARYZACJA TERENU OD UL. CHOPINA		
		Data:	08.2013r.
		Stadium:	pg
		Skala:	
		Nr rys.:	1